

HERRAJE PREMIUM


Versión Herraje Oculto

CONCEPCIÓN - FABRICACIÓN

0463.002









TECHNA

HERRAJE PREMIUM

OCULTO

Aplicaciones	P.	2
 Diagrama de aplicación OB hasta 100 kg Diagrama de aplicación BO hasta 100 kg Diagrama de aplicación OB/BO hasta 100-150 kg Diagrama de aplicación Practicable hasta 80 kg Diagrama de aplicación Practicable hasta 80-150 kg Diagrama de aplicación Abatible hasta 100 kg 	P. P. P. P. P.	2 3 4 5 6 7
Mecanizaciones	P.	8
 Despunte ranura Mecanizado para maneta de pala Mecanizado para maneta de cuadradillo Mecanizado varillas 	P. P. P.	8 8 9 10
Instalación general	P.	11
- Hoja - Marco	P. P.	11 14
Aplicaciones y montaje	P.	16
 OB BO Practicable Abatible Pasador 2^a hoja (superpuesto y guiado en ranura) Kit peso 100-150 kg/ Microventilación Desmontaje 	P.	68

Diagrama de aplicación hasta 100 kg



ОВ

Limitación dimensiones de hoja con diferentes espesores de acristalamiento.

Rango de aplicación

Altura de hoja SH	555 - 2700 mm
Peso de hoja S.Kg	máx. 100 kg


ОВ	Ancho de hoja (SW)
Compás 390 (máx. 80 kg)	390 - 500 mm
Compás 500	500 - 735 mm
Compás 735	735 - 1200 mm
Compás 735 + TR	1200 - 1300 mm
Compás 735 + TR + ASA	1300 - 1600 mm

Las especificaciones en el diagrama de aplicación se refieren al peso del vidrio en kg/m2

1 mm/m2 espesor del vidrio $\stackrel{\land}{=}$ 2.5 kg

= Rango de aplicación no permitido

= Limitador ade apertura abatible SH < 800mm



TECHNA

Diagrama de aplicación hasta 100 kg



во

Limitación dimensiones de hoja con diferentes espesores de acristalamiento.


Rango de aplicación

Altura de hoja SH	555 - 2700 mm
Peso de hoja S.Kg	máx. 100 kg


ВО	Ancho de hoja (SW)
Compás 500	500- 735 mm
Compás 735	735 - 1200 mm
Compás 735 + TR	1200 - 1300 mm
Compás 735 + TR + ASA	1300 - 1600 mm

Las especificaciones en el diagrama de aplicación se refieren al peso del vidrio en kg/m2

1 mm/m2 espesor del vidrio = 2.5 kg



= Limitador ade apertura abatible SH < 800mm



500 - 1600 mm

Diagrama de aplicación hasta 100-150 kg



OB, BO

Limitación dimensiones de hoja con diferentes espesores de acristalamiento.

Rango de aplicación


Altura de hoja SH	1000 - 2700 mm
Peso de hoja S.Kg	100 - 150 kg


OB, BO

Ancho de hoja (SW) Compás 735 735 - 1200 mm Compás 735 + TR1200 - 1300 mm Compás 735 + TR + ASA 1300 - 1600 mm

Las especificaciones en el diagrama de aplicación se refieren al peso del vidrio en kg/m2

1 mm/m2 espesor del vidrio $\stackrel{\wedge}{=}$ 2.5 kg





735 - 1600 mm

Diagrama de aplicación hasta 80 kg

Practicable

Limitación dimensiones de hoja con diferentes espesores de acristalamiento.


Rango de aplicación


Altura de hoja S	5H 52	20 - 2700 mm
Peso de hoja S.I	Kg	máx. 80 kg

Practicable Ancho de hoja (SW) Compás (max.peso vidrio 70 kg/m2) 300 - 900 mm Compás 500 (posición abatible anulada) 500 - 1200 mm Compás 500 (posición abatible anulada) + TR1200 - 1600 mm

Las especificaciones en el diagrama de aplicación se refieren al peso del vidrio en kg/m2

1 mm/m2 espesor del vidrio = 2.5 kg





250 - 1600 mm

Diagrama de aplicación hasta 80-150 kg

Practicable

Limitación dimensiones de hoja con diferentes espesores de acristalamiento.

Rango de aplicación

Practicable Ancho de hoja (SW)


Compás 500


(posición abatible anulada) 500 - 1200 mm Compás 500

(posición abatible anulada) + TR1200 - 1600 mm

Las especificaciones en el diagrama de aplicación se refieren al peso del vidrio en kg/m2

1 mm/m2 espesor del vidrio = 2.5 kg





TECHNAL

Diagrama de aplicación hasta 100 kg

oatible


Limitación dimensiones de hoja con diferentes espesores de acristalamiento.


Rango de aplicación

Ancho de hoja SW	520 - 1600 mm
Altura de hoja SH	500 - 1300 mm
Peso de hoja S.Kg	máx.100 kg


Las especificaciones en el diagrama de aplicación se refieren al peso del vidrio en kg/m2

1 mm/m2 espesor del vidrio $\stackrel{\wedge}{=}$ 2.5 kg





Despunte de ranura



Abrir las esquinas de las hojas


Abrir la ranura para la varilla de cremona en todas las esquinas de hoja según el dibujo.



Nota!

Asegurarse de que los bordes estén libres de rebabas


Mecanizado para maneta de pala



Maneta de pala dimensiones de mecanizado

Mecanizado con casete TFG7001

Mecanizado para maneta cuadradillo




Maneta de cuadradillo Dimensiones de mecanizado


Mecanizado con casete TFJ7000 (solo para Unicity HI 1 hoja)

Mecanizado varillas

Dimensiones CR = Todas las dimensiones de varilla de cremona ± 0.5 mm.




Mecanizado general de varilla cremona, excepto pasador segunda hoja.



Mecanizado varilla cremona pasador segunda hoja.


TECHNA

Hoja




Instalación arrastre maneta pala

Rompa la parte inferior del arrastre por el centro de la pieza e introducirlo desde arriba a abajo.



Instalación cremona encastrada para maneta cuadradillo


- 1. Insertar la varilla de cremona (1) y del conector (2) en la ranura de herraje de la hoja, desde arriba en el lado cierre.
- 2. Insertar la varilla (3) y del conector en la ranura de herraje de la hoja, desde abajo en el lado cierre.
- 3. Colocar la cremona encastrada (4) tal y como se suministra en el mecanizado como muestra la imagen.



Instalación maneta cuadradillo

- 1. Colocar los tacos de la cremona encastrada en su posición.
- 2. Girar el escudo que cubre la maneta 90º
- Insertar la maneta y fijar con los dos tornillos (A).
 Herramienta: destornillador de cruz
- 4. Girar el escudo que cubre la maneta (B) 90º a la inversa.


Hoja



Instalación maneta pala

Colocar la maneta de pala en su posición (1) y el soporte maneta (2) utilizando los tornillos de cabeza plana (3)


Herramienta: llave hexagonal T 25



Instalación mecanismos de cierre


- 1. Marca (1) en la placa del punto de cierre, colocando en la posición opuesta al cerradero de marco.
- 2. Ajustar la marca (2) para regular la presión del punto de cierre.

Hoja




Instalación reenvío de herraje

- 1. Conectar el reenvio de herraje (1) a la varilla de cremona (2) y complementos adicionales.
- 2. Colocar todo el conjunto en el perfil en la ranura de la varilla cremona.



3. Fijar el rennvío de herraje a la hoja con la horquilla de fijación (1).

Marco



Instalación cerraderos de marco

Determine la correcta posición del cerradero de marco (en relación a la posición de los puntos de cierre del herraje):


El cerradero y el punto de cierre deben estar separados 3 - 1 mm (después de la operación: abrir la hoja)


Excepción BO 20,5 - 1 mm (después de la operación: abrir la hoja)



Nota!

Comprobar las dimensiones en una muestra antes de la producción en serie.






Fijar el cerradero utilizando el pasador roscado y comprobar que esté colocado en su posición una vez atornillado.

Herramienta: llave hexagonal T 10

Par de apriete: 2 - 5.5 Nm

Marco



Instalación cerraderos de marco centrales

Colocar puntos de cierre adicionales en horizontal y vertical si SW o SH>1300 mm.

Dependiendo de los requerimientos de estanqueidad los puntos de cierre adicionales pueden ser utilizados en hojas de altura o longitud reducidas.



Nota!

A partir de 0.5kN/m2 de carga de viento o SH>1800 mm o >2400 mm, colocar puntos de cierre adicionales en el lado bisagras y lado cierre.

<u>OB</u>



Visión	
genera	I

_			
Com	hina	MININ	296
OUIII	D1110	.0.0.	103

nasia 100 kg	P. 17
Montaje general y despiece	
OB I 80 kg	P. 20
OB I 150 kg	P. 22



Instalación

Medidas mecanizados

Compás 390	P. 26
Pivotes (Bisagras ocultas)	P. 27

Hoja

Pre-ensamblaje compás 390 I SH<800 mm	P. 28
Instalación compás 390	P. 28
Pre-ensamblaje guía compás 500, 735 I SH<800 mm	P. 29
Instalación guía compás 500, 735	P. 30
Instalación compás adicional ı 150 kg	P. 31
Instalación ángulo bisagra	P. 32

Marco

Instalación pivote inferior marco	P. 33
Instalación compás 500, 735	P. 34
Instalación placa sujeción hoja en compás 390	P. 35
Instalación compás adicional	P. 36

Unión de hoja y marco

Conexión pivote inf. marco a ángulo bisagra hoja	P. 37
Montaje compás 390	P. 38
Montaie compás 500, 735	P 30



OB montaje

		lac	

OB I 80 kg	P. 40
OB I 150 kg	P. 41
OB compás adicional I 150 kg	P. 42



OB ajustes

Regulación lateral


Compás 390	P. 44
Compás 500, 735	P. 44
Bisagra inferior	P. 44
Regulación en altura	D 15

Compresion de juntas	
Cerraderos	P. 46


OB Combinaciones - hasta 100 kg

		039	040						042 O			_				ones -			100 F	-3		
	Ref.	X6170039	X6170040	var.	var.	var.	var.	var.	X6150042	X6150052	X6150055	X6120190	X6170041									
1301 - 1600*	Cant. Denominación	1 Piezas cierre OB	1 Set ángulo cierre	1 Maneta y arrastre	1 Pivote inferior marco	1 Ángulo bisagra inferior	1 Pletina cremona	1 Compás 735	1 Guía compás 735	1 Limitador apertura SW>1200	1 Segundo compás	1 Bulón cierre insertable	1 Cerradero alu 9 mm			+			•			•
	Ref.	X6170039	X6170040	var.	var.	var.	var.	var.	X6150042	X6150054	X6150052			Ref.	X6120190	X6170041	Ref.	X6120190	X6170041	Ref.	X6120190	X6170041
736 - 1300*	Cant. Denominación	1 Piezas cierre OB	1 Set ángulo cierre	1 Maneta y arrastre	1 Pivote inferior marco	1 Ángulo bisagra inferior	1 Pletina cremona	1 Compás 735	1 Guía compás 735	Limitador compás OB<800mm SW>1200	1 Limitador apertura SW>1200			u	nsertable	mm 6 r	c	nsertable	n 9 mm	u	nsertable	mm 6 r
	Ref.	X6170039	X6170040	var.	var.	var.	var.	var.	X6150040	X6150054				Denominación	Bulón cierre insertable	Cerradero alu 9 mm	Denominación	Bulón cierre insertable	Cerradero alu 9 mm	Denominación	Bulón cierre insertable	Cerradero alu 9 mm
501 - 735*	Cant. Denominación	Piezas cierre OB	Set ángulo cierre	Maneta y arrastre	Pivote inferior marco	Ángulo bisagra inferior	Pletina cremona	Compás 500	Guía compás 500	Limitador compás OB<800mm X6150054				Cant.	-	-	Cant.	2	-	Cant.	2	-
	Can	1 1	040		_	_	_		054 1	_												
	Ref.	X6170039	X6170040	var.	var.	var.	var.	var.	X6150													
390 - 500*	Cant. Denominación	1 Piezas cierre OB	1 Set ángulo cierre	1 Maneta y arrastre	1 Pivote inferior marco	1 Ángulo bisagra inferior	1 Pletina cremona	1 Compás 390	1 Limitador compás OB<800mm X6150054							+			+			+
NS/HS	<u>J</u>						130C	- 99	; S						00	81 - 1051		0	1801 - 240		00)72 - 10 1 2

OB Combinaciones - hasta 100 kg



Montaje general y despiece OB 80 kg



Montaje general y despiece OB 80 kg

Rango de aplicación

Básico										
Cierre	Cierre									
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia							
	1	Piezas cierre OB	X6170048							
(1)	1									
(4)	1									
(2)	1									
(3)	1									
(5)	2									
(19)	1									

Ángulo de cierre adicional								
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia					
	1	Set ángulo cierre	X6170040					
(27)	1							
(26)	1							
(5)	2							
(6)	2							

Bisagra								
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia					
(28)	1	Bisagra oculta izquierda	X6170043					
		Bisagra oculta derecha	X6170046					
(31)	1	Pernio angular izq. Unicity HI	X6110023					
		Pernio angular derecha Unicity HI	X6110024					
		Pernio angular izq. Optica/ECO65	X6110022					
		Pernio angular derecha Optica/ECO65	X6110021					


Compá	Compás				
Posic.	Po(s)	Denominación	Referencia		
	1	Compás 390 oculto izq. Unicity HI	X6150058		
		Compás 390 oculto dr. Unicity HI	X6150059		
		Compás 390 oculto izq. Optica/ECO65	X6150048		
		Compás 390 oculto dr. Optica/ECO65	X6150049		
(18)	1				
(23)	1				
(20)	1				
(26)	1				
(21)	2				

Maneta y arrastre				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(11)	1	Maneta pala	TFL6057	
	1	Arrastre pract/OB maneta pala	X6170051	
(8)	1			
(10)	1			
(9)	2			

Opcional					
Partes adi	Partes adicionales, según dimensiones				
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia		
(5)	1-5	Cerradero	X6170041		
(6)	1-5	Bulón cierre	X6120190		
		Limitador apertura	X6150052		
(41)	1				
(42)	1				
(43)	1				
	1	Limitador compás OB oculto <800 mm.	X6150054		

Alternativa maneta de cuadradillo				
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(13)	1	Maneta	T960001	
(15)	1	Conexión maneta de cuadradillo	X6170037	
(12)	2	Tornillos fijación maneta	* incl.con la maneta	

Montaje general y despiece OB 150 kg



Montaje general y despiece OB 150 kg

Rango de aplicación

Ancho de hoja **SW** 500 - 1600 mm Altura de hoja **SH** 555 - 2700 mm Peso de hoja **S.K**.... máx. 100/150 kg

Básico				
Cierre				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
	1	Piezas cierre OB	X6170039	
(1)	1			
(4)	1			
(2)	1			
(3)	1			
(5)	2			
(19)	1			

Ángulo de cierre adicional				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
	1	Set ángulo cierre	X6170040	
(27)	1			
(26)	1			
(5)	2			
(6)	2			

Bisagra				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(28)	1	Bisagra oculta izquierda	X6170043	
		Bisagra oculta derecha	X6170046	
(31)	1	Pernio angular izq. Unicity HI	X6110023	
		Pernio angular derecha Unicity HI	X6110024	
		Pernio angular izq. Optica/ECO65	X6110022	
		Pernio angular derecha Optica/ECO65	X6110021	

Compás				
Posic.	Po(s)	Denominación	Referencia	
(20)	1	Guía compás 735 oculto	X6150042	
		Guía compás 500 oculto	X6150040	
(21)	1	Compás 735 izquierda oculto Unicity HI	X6150045	
		Compás 735 derecha oculto Unicity HI	X6150046	
		Compás 735 izquierda oculto Optica/ECO65	X6150039	
		Compás 735 derecha oculto Optica/ECO65	X6150038	
		Compás 500 izquierda oculto Unicity HI	X6150043	
		Compás 500 derecha oculto Unicity HI	X6150044	
		Compás 500 izquierda oculto Optica/ECO65	X6150037	
		Compás 500 derecha oculto Optica/ECO65	X6150036	

Maneta y	Maneta y arrastre				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia		
(11)	1	Maneta pala	TFL6057		
	1	Arrastre pract/OB maneta pala	X6170051		
(8)	1				
(10)	1				
(9)	2				

Opcional					
Partes adi	Partes adicionales, según dimensiones				
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia		
(5)	1-5	Cerradero	X6170041		
(6)	1-5	Bulón cierre	X6120190		
	1	Segundo compás	X6150055		
(60)	1				
(61)	1				
(62)	1				
(63)	1				
(64)	1				
(65)	1				
	1	Limitador apertura	X6150052		
(41)					
(42)					
(43)					
	1	Set ángulo de cierre	X6170040		
(27)	1				
(26)	1				
(5)	1				
(6)	1				
	1	Limitador compás OB oculto <800mm	X6150054		

Componentes adicionales lado bisagra, según peso/ 100-150kg				
Posic. Pc(s) Denominación Referencia				
	1	Kit peso 100-150 izq.	X6170045	
		Kit peso 100-150 dr.	X6170047	
(35)	1			
(36)	1			
(34)	1			


Montaje general y despiece OB 150 kg

Alternativa maneta de cuadradillo				
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(13)	1	Maneta	T960001	
(15)	1	Conexión maneta de cuadradillo	X6170037	
(12)	2	Tornillos fijación maneta	* incl.con la maneta	

Nota:

S.kg ≥100 kg con kit peso 150 kg.
Compás adicional obligatorio desde SW>1300mm.
Compás 500 se puede usar hasta máximo SW 735 mm.
Compás 735 se puede usar desde SW >735 mm.
Limitador apertura se puede usar desde SW>1200mm.

Medidas mecanizados marco



Compás 390


1. Rebajar el perfil de marco 21 mm para insertar la placa de sujeción hoja. Dejar la aleta del perfil plana (A)



Nota!


No realizar rebajes si la placa de sujeción hoja ya ha sido colocada en el marco.

Medidas mecanizados marco




Pivotes (bisagras ocultas)

Perforar el agujero: 1x Ø 2.5 mm, profundidad mínima 4 mm




Alternativa (centro mecanizado): Perforar el agujero según dibujo.

Hoja OB




Pre-ensamblaje compás 390 / SH < 800 mm


1. Usar limitador de distancia para ventanas SH ≤ 800 mm.



2. Recortar y perforar la varilla de acoplamiento. Abrir el compás e insertar la varilla de acoplamiento a la altura de las pestañas de guía (A). Insertar la varilla de acoplamiento hasta el tope (B).




3. Insertar el componente de control en la varilla de acoplamiento como se muestra (C).




Instalación compás 390

- 1. Inserte la pletina CR4 con los compomentes (según el plano de instalación) en la ranura.
- 2. Enlace el ángulo de reenvío al compás e inserte el conjunto entero en la parte superior, partiendo del lado bisagra. Conectar pletina CR4 al ángulo de reenvío.



3. Abra ligeramente el compás de hoja y asegure el ángulo de reenvío con la horquilla de retención.

Hoja OB



5. Fijar la hoja en su posición con los dos tornillos de fijación.

Herramienta: llave hexagonal T 10


Par de apriete: max. 2.5 Nm




Nota!

Esta imagen muestra la instalación de la guía compás 500

Pre-ensamblaje guía compás 500, 735 / SH < 800 mm




1. Para la guía compás 735, recortar el limitador de batiente según el dibujo.



2. Usar el limitador de batiente si SH ≥ 800 mm o si se requiere una distancia de batiente reducida. Para ello, retire el clip premontado (1) de la guía compás (2).

Hoja OB




3. Inserte el limitador de batiente (3).




Nota!

Esta imagen muestra la instalación de la guía compás 735




Instalación guía compás 500, 735

- 1. Inserte la pletina CR4 con los componentes (según el plano de instalación) en la ranura.
- 2. Enlace la pletina CR3 y el ángulo de reenvío a la guía compás e inserte el conjunto entero en la parte superior, partiendo del lado bisagra. Conectar pletina CR4 al ángulo de reenvío.



3. Asegure el ángulo de reenvío con la horquilla de fijación.


Hoja OB



5. Fijar el compás en su posición con los tornillos de fijación (C).

Herramienta: llave hexagonal T 10


Par de apriete: max. 2.5 Nm




Installación compás adicional / 150 kg

1. Conecte el tornillo (1) al acoplamiento de varilla (2). Inserte el tope (3) en la guía del compás (4) como se muestra y coloque el conjunto en la varilla de acoplamiento.

Conecte las piezas del compás adicional a la pletina CR3.



2. Inserte en el perfil de hoja en la parte superior, empezando por el lado bisagra.




- 3. conecte el reenvío a la pletina CR2 e insértelo desde arriba en la ranura de la hoja en el lado cierre. Unir con la pletina de acoplamiento.
- 4. Asegurar la guía compás en su posición (ver plano de instalación) con los dos tornillos (A).

Herramienta: llave hexagonal T 10


Par de apriete: max. 2.5 Nm

Hoja OB




Instalación ángulo bisagra

- 1. Inserte la pieza de ajuste en la ranura de herraje de la hoja.
- 2. Inserte el ángulo bisagra en la ranura de herraje de la hoja.



3. Empuje la pieza de ajuste en el ángulo bisagra.





4. Atornille el perno roscado.

Herramienta: llave hexagonal T 10


Par de apriete: ≥ 2.5 Nm

Marco OB






1. Alinear las partes del pivote inferior.



2. Abra el soporte y gírelo hacia el perfil para que la placa base se enganche detrás de él.




3. Empuje la placa base sobre el perfil para que quede nivelada y apriete el tornillo preinstalado (1). Después de apretar el tornillo, compruebe que el soporte está bien ajustado.

Apretar el tornillo (2)

Herramienta: llave hexagonal T 20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm





Nota!


No dejar espacio entre la placa base y el perfil (A)


4. Cierre el soporte

Marco OB


Instalación compás 500, 735

1. Alinear las partes del pivote inferior





2. Abra la hoja y gire el soporte hacia el perfil para que la placa base se enganche detrás de él.




3. Empuje la placa base sobre el perfil para que quede nivelada y apriete el tornillo preinstalado (1).

Después de apretar el tornillo, compruebe que el compás guía está bien ajustado.

Apretar el tornillo (2)

Herramienta: Ilave hexagonal T 20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm






Nota!

No dejar espacio entre la placa base y el perfil (A)

4. Cierre el compás guía.

Marco OB



Instalación placa sujeción hoja en compás 390

1. Deslizar la placa de sujeción en la ranura (ver página 28). Evitar que la placa de sujeción se caiga debido al movimiento.




Nota!

Asegurar que la placa de sujeción está correctamente alineada en el perfil marco.

Marco OB


Instalación compás adicional



- 1. Gire el compás adicional en el marco en su posición específica (ver plano instalación).
- 2. Apriete el soporte del compás adicional con los pasadores de rosca, preinstalados.

Herramienta: llave hexagonal T 10


Par de apriete: máx. 2.5 Nm



3. Abrir el compás adicional y colocar la pieza de retención junto al soporte del compás adicional. Apretar con el pasador roscado preinstalado.

Herramienta: Ilave hexagonal T 20


Par de apriete: máx. 5.5 Nm




4. Enganche el compás adicional con la pieza de retención..

Unión de hoja y marco






1. Mover el pivote inferior y compás a la posición inicial (=posición hoja cerrada)



2. Poner la maneta en posición practicable.



- 3. Con la hoja ligeramente hacia adentro, guíela al marco hacia abajo hasta que asiente en el pivote inferior de marco.
- 4. Asegurar la hoja para evitar que se caiga.
- 5. Compás 390: abrir la hoja aprox. 90°. Compás 500/735 abrir la hoja aprox. 10°
- 6. Compás 500/735: empujar la antifalsamaniobra (A).


Poner la maneta en posición abatible.


(En circunstancias normales, esto constituye una operación incorrecta del herraje, pero es un paso necesario en este caso).

Unión de hoja y marco

Montaje compás 390

1. Abrir el compás 90º y gírelo hasta el marco.






2. Mover la placa de sujeción (1) todo lo que se pueda. Empujar la placa base sobre el perfil para que quede nivelada y sujete la placa de sujeción con los tornillos (2).

Después de apretar los tornillos, comprobar que el compás está bien ajustado.


Herramienta: llave hexagonal T 20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm



3. Recordar la junta de la hoja en el área del compás 120 mm desde la esquina.

Unión de hoja y marco




Montaje compás 500, 735

1. Secuencia de montaje para compás 500 (maneta en posición abatible y hoja abierta aprox. 10°).

A = Montar el compás en la ranura en la guía del compás (ver "montaje correcto").


B = Montar la pestaña en el orificio de la guía del compás.



Secuencia de montaje para compás 735 (maneta en posición abatible y hoja abierta aprox. 10°).


A = Montar el compás en la ranura en la guía del compás (ver "montaje correcto").

B = Montar la pestaña en el orificio de la guía del compás.



Montaje correcto


No queda nungún resalte entre el compás y la guía de compás.





Montaje incorrecto


Resalte en el compás y la guía de compás, no admisible.

Dimensiones y posicionamiento OB 80 kg













Dimensiones y posicionamiento OB 150 kg









Dimensiones y posicionamiento Compás adicional 150 kg








Regulación lateral OB




Compás 390

- 1. Abrir la hoja 90°
- 2. Regulación lateral ±1.5 mm mediante llave hexagonal de 4.



Compás 500, 735

- 1. Abrir la hoja 90°.
- 2. Regulación lateral ±2 mm mediante llave hexagonal de 4.



Bisagra inferior


- 1. Abrir la hoja 90°.
- 2. Regulación lateral ±1 mm / ±2 mm mediante llave hexagonal de 4.



Nota!

Control de la regulación lateral a través del eje en la pieza de ajuste.

Regulación lateral OB




Regulación en altura

- 1. Abrir la hoja 90°
- 2. Regulación en altura +2 mm / -0.5 mm mediante el tornillo en la pieza de ajuste usando llave hexagonal de 4.

Ajustes

Compresión de juntas



Cerraderos


Regulación de la compresión de la junta usando llave hexagonal de 4.

[A]. La compresión de la junta se puede aumentar o reducir.

[B] La compresión de la junta solo se puede aumentar.

[C] La compresión de la junta solo se puede reducir.

BO




BO combinaciones hasta 100 kg

SW		500 - 735*					736 - 1300*			1301 - 1600*		
	Cant	. Denominac	ión	Ref.	Cant.	. Deno	minación	Ref.	Cant.	Denominación		Ref.
	1	Piezas cierr	re OB	X6170048	1	Pieza	s cierre OB	X6170048	1	Piezas cierre OB		X6170048
	1	Set ángulo	cierre	X6170040	1	Set á	ngulo cierre	X6170040	1	Set ángulo cierre		X6170040
	1	Bisagra		var.	1	Bisag	ıra	var.	1	Bisagra		var.
	1	Maneta y aı	rrastre	var.	1	Mane	ta y arrastre	var.	1	Maneta y arrastre	€	var.
	1	Pletina cren	nona	var.	1	Pletin	a cremona	var.	1	Pletina cremona		var.
8	1	Compás 50	0	var.	1	Comp	oás 735	var.	1	Compás 735		var.
- 1300	1	Guía compa	ás 500 oculto BO	X6150041	1	Guía	compás 735 oculto BO	X6150047	1	Guía compás 73	5 oculto BO	X6150047
555	1	Limitador co	ompás < 800	X6150054	1	Limita	ador compás < 800	X6150054	1	Limitador apertura	SW > 1200	X6150052
					1	Limita	dor apertura SW>1200	X6150052	1	Segundo compás	s BO	X6150057
									1	Bulón cierre inse	rtable	X6120190
									1	Cerradero		X6170041
					Ca	ant.	Denominación	Ref.				
9						1	Bulón cierre insertable	X6120190				
1301 - 1800			(1	Cerradero	X6170041		(+)		
					Ca	ant.	Denominación	Ref.				
						2	Bulón cierre insertable	X6120190				
1801 - 2400			(1	Cerradero	X6170041		(+)		
					Ca	ant.	Denominación	Ref.				
8						2	Bulón cierre insertable	X6120190				
2401 - 2700			(1	Cerradero	X6170041		(+)		

BO combinaciones hasta 100 kg

SW	500 - 735	736 - 1300*	1301 - 1600*
555- 1300			+
1301 - 1800			
1801 - 2400			
2401 - 2700			

Montaje general y despiece BO 150 kg



Montaje general y despiece BO 150 kg

Rango de aplicación

Ancho de hoja **SW** 500 - 1600 mm Altura de hoja **SH** 555 - 2700 mm Peso de hoja **S.K**.... máx. 100/150 kg

	Básico					
Cierre	Cierre					
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia			
	1	Piezas cierre OB	X6170048			
(1)	1					
(4)	1					
(2)	1					
(3)	1					
(5)	2					
(19)	1					

Ángulo de cierre adicional					
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia		
	1	Set ángulo cierre	X6170040		
(27)	1				
(26)	1				
(5)	2				
(6)	2				

Bisagra	Bisagra					
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia			
(28)	1	Bisagra oculta izquierda	X6170043			
		Bisagra oculta derecha	X6170046			
(31)	1	Pernio angular izq. Unicity HI	X6110023			
		Pernio angular derecha Unicity HI	X6110024			
		Pernio angular izq. Optica/ECO65	X6110022			
		Pernio angular derecha Optica/ECO65	X6110021			

Compás					
Posic.	Po(s)	Denominación	Referencia		
(20)	1	Guía compás 735 oculto BO	X6150047		
		Guía compás 500 oculto BO	X6150041		
(21)	1	Compás 735 izquierda oculto Unicity HI	X6150045		
		Compás 735 derecha oculto Unicity HI	X6150046		
		Compás 735 izquierda oculto Optica/ECO65	X6150039		
		Compás 735 derecha oculto Optica/ECO65	X6150038		
		Compás 500 izquierda oculto Unicity HI	X6150043		
		Compás 500 derecha oculto Unicity HI	X6150044		
		Compás 500 izquierda oculto Optica/ECO65	X6150037		
		Compás 500 derecha oculto Optica/ECO65	X6150036		


Maneta y	Maneta y arrastre				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia		
(11)	1	Maneta pala	TFL6057		
	1	Arrastre pract/OB maneta pala	X6170051		
(8)	1				
(10)	1				
(9)	2				

Opcional				
Partes adi	cionale	s, según dimensiones		
Posición	Pc(s)	c(s) Denominación Refere		
(5)	1-5	Cerradero	X6170041	
(6)	1-5	Bulón cierre	X6120190	
	1	Segundo compás	X6150055	
(60)	1			
(61)	1			
(62)	1			
(63)	1			
(64)	1			
(65)	1			
	1	Limitador apertura	X6150052	
(41)				
(42)				
(43)				
	1	Set ángulo de cierre	X6170040	
(27)	1			
(26)	1			
(5)	1			
(6)	1			
	1	Limitador compás OB oculto <800mm	X6150054	

Componentes adicionales lado bisagra, según peso/ 100-150kg				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
	1	Kit peso 100-150 izq.	X6170045	
		Kit peso 100-150 dr.	X6170047	
(35)	1			
(36)	1			
(34)	1			

Alternativa maneta de cuadradillo					
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia		
(13)	1	Maneta	T960001		
(15)	1	Conexión maneta de cuadradillo	X6170037		
(12)	2	Tornillos fijación maneta	* incl.con la maneta		


Medidas mecanizados Marco



Pivotes (Bisagras ocultas)

Perforar el agujero:

1x Ø 2.5 mm, profundidad mínima 4 mm



Alternativa (centro mecanizado): Perforar el agujero según dibujo.


Hoja BO




Nota!

Esta imagen muestra la instalación de la guía compás 500


Pre-ensamblaje guía compás 50, 735 / SH < 800 mm



1. Para la guía compás 735, recortar el limitador de batiente según el dibujo



2. Usar el limitador de batiente si SH ≥ 800 mm o si se requiere una distancia de batiente reducida. Para ello, retire el clip premontado (1) de la guía compás (2).




3. Inserte el limitador de batiente (3).

Hoja BO


i

Nota!


Esta imagen muestra la instalación de la guía compás 735



1. Inserte la pletina CR4 con los componentes (según el plano de instalación) en la ranura.




2. Enlace la pletina CR3 y el ángulo de reenvío a la guía compás e inserte el conjunto entero a la parte superior, partiendo del lado bisagra. Conectar pletina CR4 al ángulo de reenvío.



3. Asegure el ángulo de rennvío con la horquilla de fijación.

Hoja BO





4. Fijar el compás en su posición con los tornillos de fijación (C).


Fijar el compás en la posición con 2 tornillos [C].

Herramienta: llave hexagonal T10

Par de apriete: máx. 2.5 Nm








Instalación compás adicional / 150 kg

- 1. Conecte el tornillo (1) al acoplamiento de varilla (2). Inserte el tope (3) en la guía del compás (4) como se muestra y coloque el conjunto en la varilla de acoplamiento.
- Conecte las piezas del compás adicional a la pletina CR3 (5).
- 2. Inserte en el perfil de hoja en la parte superior, empezando por el lado bisagra.
- 3. Conecte el reenvío a la pletina CR2 e insértelo desde arriba en la ranura de la hoja en el lado cierre. Unir con la pletina de acoplamiento.
- 4. Atornilla el tope en la posición pretaladrada con el tornillo (A).

Herramienta: llave hexagonal T25


Par de apriete: máx. 2.5 Nm

Hoja BO




Instalación ángulo bisagra

- 1. Inserte la pieza de ajuste en la ranura de herraje de la hoja.
- 2. Inserte el ángulo bisagra en la ranura de herraje de la hoja.



3. Empuje la pieza de ajuste en el ángulo bisagra.




4. Atornille el perno roscado.

Herramienta: llave hexagonal T25

Par de apriete: ≥ 2.5 Nm


Marco BO

Montaje




Instalación compás 500, 735


1. Alinear las pates del pivote inferior.



2. Abra la hoja y gire el soporte hacia el perfil para

que la placa base se enganche detrás de él.






Después de apretar el tornillo, compruebe que el compás guía está bien ajustado.

Apretar el tornillo (2).

Herramienta: llave hexagonal T20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm






No dejar espacio entre la placa base y el perfil (A).

4. Cierre el compás guía.

Marco BO




Instalación compás adicional

- 1. Gire el compás adicional en el marco en su posición específica (ver plano instalación).
- 2. Apriete el soporte del compás adicional con los pasadores de rosca, preinstalados.

Herramienta: llave hexagonal T10


Par de apriete: máx. 2.5 Nm



3. Abrir el compás adicional y colocar la pieza de retención junto al soporte del compás adicional. Apretar con el pasador roscado preinstalado.

Herramienta: llave hexagonal T10


Par de apriete: máx. 2.5 Nm




4. Enganche el compás adicional con la pieza de retención.

Marco BO


Instalación pivote inferior marco



1. Alinear las partes del pivote inferior.



2. Girar hacia el perfil para que la placa base se enganche detrás de él.




3. Empuje la placa base sobre el perfil para que quede nivelada y apriete el tornillo preinstalado (1).

Después de apretar el tornillo, compruebe que el soporte está bien ajustado.

Apretar el tornillo (2)

Herramienta: llave hexagonal T20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm






Nota!

No dejar espacio entre la placa base y el perfil (A).


4. Cierre el soporte.

Unión de hoja y marco




Conexión pivote inferior marco a ángulo bisagra hoja

1. Mover el pivote onferior y compás a la posición inicial (= posición hoja cerrada).




2. Poner la maneta en posición practicable.




- 3. Con la hoja ligeramente hacia adentro, guíela al marco hacia abajo hasta que se asiente en el pivote inferior de marco.
- 4. Asegurar la hoja para evitar que se caiga.
- 5. Abrir la hoja aprox. 10°.
- 6. Empujar la antifalsamaniobra (A).
 Poner la maneta en posición abatible.
 (En circunstancias normales, esto constituye una operación incorrecta del herraje, pero es una paso necesario en este caso).

Unión de hoja y marco




Montaje compás 500, 735

- 1. Secuencia de montaje para compás 500 (maneta en posición abatible y hoja abierta aprox.10°)
- A = Montar el compás en la ranura en la guía del compás (ver "montaje correcto").
- B = Montar la pestaña en el orificio de la guía del compás)




- 2. Secuencia de montaje para compás 750 (maneta en posición abatible y hoja abierta aprox.10°)
- A = Montar el compás en la ranura en la guía del compás (ver "montaje correcto").
- B = Montar la pestaña en el orificio de la guía del compás)



Montaje correcto


No queda ningún resalte entre el compás y la guía de compás.





Montaje incorrecto

Resalte entre el compás y la guía de compás, no admisible.


Dimensiones y posicionamiento BO - 150 kg









Dimensiones y posicionamiento BO Compás adicional - 150 kg







Regulación lateral BO



Regulación lateral


Bisagra inferior

- 1. Abrir la hoja 90°
- 2. Regulación lateral -1 mm / +2 mm con llave hexagonal de 4.



Nota!


Control de la regulación lateral a través del eje en la pieza de ajuste.



Compás 500, 735

- 1. Abrir la hoja 90°
- 2. Regulación lateral ±2 mm Con llave hexagonal de 4.


Regulación en altura BO



Regulación en altura

- 1. Abrir la hoja 90°
- 2. Regulación en altura +2 mm / -0.2 mm mediante el tornillo en la pieza de ajuste usando llace hexagonal de 4.

Compresión de juntas



Cerraderos

Regulación de la compresión de la junta usando llave hexagonal de 4.

[A]. La compresión de la junta se puede aumentar o reducir.

[B]. La compresión de la junta solo se puede aumentar.

[C]. La compresión de la junta solo se puede reducir.

Practicable



Visión general

_			
Com	hin	201	anac
COIII	LJII	ıalı	unes

80 kg P. 69

Montaje general y despiece

150 kg P. 70



Instalación

Medidas mecanizados

Pivotes (Bisagras ocultas)	P. 72
----------------------------	-------

Hoja

Instalación reenvío	P. 73
Instalación falso compás practicable	P. 74
Instalación guía compás 735	P. 75
Instalación ángulo bisagra	P. 76

Marco

Instalación cierre oculto	P. 77
Instalación maneta pala	P. 77
Instalación pivote inferior marco	P. 78
Instalación reenvío hoja, reenvío hoja acoplable/	
compás 735	P. 79
Instalación cierre oculto	P. 80

Unión de hoja y marco

Conexión pivote inferior marco a ángulo bisagra hoja	P. 81
Montaje reenvío hoja, acoplable	P. 82
Montaje reenvío hoja	P. 83
Montaje compás 735	P. 85



Montaje

Dimensiones de despiece y posicionamientoPracticable 150 kg P. 86



Ajustes

Regulación lateral

Bisagra inferior	P. 88
Reenvío compás hoja y compás 735	P. 88

Regulación en altura

Bisagra inferior	P. 89

Compresión de juntas


Bisagra 80 kg	P. 90
Cerraderos	P. 91

Practicable

SW		250 - 1300						1301 - 1600	
	Cant.	Denominación	Referencia				Cant.	Denominación	Referencia
	1	Piezas cierre practicables	X6170050				1	Piezas cierre practicables	X6170038
	1	Maneta y arrastre	var.				1	Maneta y arrastre	var.
1300	1	Reenvío compás hoja	var.				1	Reenvío compás hoja	var.
13	1	Base falso compás	X6150053				1	Base falso compás	X6150053
520	1	Bisagra oculta izquierdas Bisagra oculta derechas	X6170043 X6170046				1	Pivote inferior	var.
	1	Pivote inferior	var.				1	Bisagra oculta izquierdas Bisagra oculta derechas	X6170043 X6170046
							1	Kit cierre oculto (falsa bisagra)	X6120191
1800				1	Limitador apertura oculto	X6150052			
		(+)		1	Bulón cierre insertable	X6120190		(+)	
1301				1	Cerradero	X6170041			
2400				1	Limitador apertura oculto	X6150052			
		(+)		1	Bulón cierre insertable	X6120190		(+)	
1801				1	Cerradero	X6170041			
2700				1	Limitador apertura oculto	X6150052			
		(+)		1	Bulón cierre insertable	X6120190		(+)	
2401				1	Cerradero	X6170041			

SW	250 - 1300		1301 - 1600
520 - 1300	т т		+
1301 - 1800	 		
1801 - 2400	 - +		
2401 - 2700	- - - - - - - -	60	

Montaje general y despiece Practicable 150 kg



Montaje general y despiece Practicable 150 kg

Rango de aplicación

Básico					
Cierre p	Cierre practicable ancho de hoja < 1300 mm				
Posic.	ic. Pc(s) Denominación Referencia				
	1	Piezas cierre practicable	X6170050		
(1)	1				
(2)	1				
(5)	2				
(6)	2				

Cierre practicable ancho de hoja > 1300 mm					
Posic.	Posic. Pc(s) Denominación		Referencia		
	1	Piezas cierre practicable	X6170038		
(3)	1				
(6)	2				
(5)	4				
(4)	2				

Bisagra	Bisagra					
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia			
(28)	1	Bisagra oculta izq.	X6170043			
		Bisagra oculta dr.	X6170046			
(31)	1	Pernio angular izquierda Unicity HI	X6110023			
		Pernio angular derecha Unicity HI	X6110024			
		Pernio angular izquierda Optica/ECO65	X6110022			
		Pernio angular derecha Optica/ECO65	X6110021			

Compás				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(19)	1	Falso compás izquierda Unicity HI	X6150060	
		Falso compás derecha Unicity HI	X6150061	
		Falso compás izquierda Optica/ECO65	X6150051	
		Falso compás derecha Optica/ECO65	X6150050	
(20)	1	Base falso compás	X6150053	


Maneta y arrastre						
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia			
(11)	1	Maneta pala	TFL6057			
	1	Arrastre pract/OB maneta pala	X6170051			

Opcional						
Partes adicionales, según dimensiones						
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia			
(5)	1-5	Cerradero	X6170041			
(6)	1-5	Bulón cierre	X6120190			
	1	Limitador apertura	X6150052			
(41)						
(42)						
(43)						
	1-3	Set cierre oculto marco/ hoja	X6120191			
(70)						
(71)						

Componentes adicionales lado bisagra, según peso/ 100-150kg					
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia		
	1	Kit peso 100-150 izq.	X6170045		
		Kit peso 100-150 dr.	X6170047		
(35)	1				
(36)	1				
(34)	1				

Alternativa maneta de cuadradillo						
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia			
(13)	1	Maneta	T960001			
(15)	1	Conexión maneta de cuadradillo	X6170037			
(12)	2	Tornillos fijación maneta	* incl.con maneta			


Medidas mecanizados Practicable




Pivotes (Bisagras ocultas)


Perforar el agujero:

1x Ø 2.5 mm, profundidad mínima 4 mm




Alternativa (centro de mecanizado): Perforar el agujero según dibujo.






2. Conectar la pletina con el reenvío de bisagra y girar la coenxión superior, partiendo desde el lado bisagra. Conectar la pletina con el reenvío de bisagra.



- 3. Asegurar el reenvío con la horquilla de retención.
- 4. Fijar el falso compás en su posición con los dos tornillos de fijación (A).

Herramienta: Ilave hexagonal T10

Hoja practicable





Instalación falso compás practicable

1. Insertar el falso compás en la ranura de herraje en la parte superior de la hoja. Fijar el falso compás en su posición (como se muestra en el dibujo) con los tornillos de fijación.


Herramienta: llave hexagonal T10








3. Asegure el ángulo de reenvío con la horquilla de fijación.




4. Fijar el compás en su posición con los tornillos de fijación (C).






Hoja practicable




Instalación ángulo bisagra

- 1. Inserte la pieza de ajuste en la ranura de herraje de la hoja.
- 2. Inserte el ángulo bisagra en la ranura de herraje de la hoja.




3. Empuje la pieza de ajuste en el ángulo bisagra.



4. Atornille el perno roscado.

Herramienta: llave hexagonal T10

Marco practicable




Instalalación cierre oculto

- 1. Girar la pieza de cierre oculto en la ranura.
- 2. Apretar la pieza de cierre oculto con los pasadores roscados preinstalados.


Herramienta: llave hexagonal T10

Par de apriete: máx. 2.5 Nm.



Instalación maneta de pala

Realizar el bloqueo de la amneta utilizando el limitador de movimiento de manilla practicable en la ranura de la pletina CR2.




1. Realizar una ranura en la pletina, antes de su instalación, como se muestra en la imagen (A).



Nota!

X= Posición libre (recomendado: 60 mm)



2. Taladrar la hoja con la posición de la manera a 90° (B) para colocar el limitador de movimiento manilla con tornillo (C).

1 x ø 3.5 mm, Como mínnimo 4 mm de prof.




Compás 735: solo atornille el limitador de movimiento con el tornillo después de montar el falso compás.


3. Fijar el limitador de movimiento de manilla (1) con el tornillo (2).

Herramienta: Ilave hexagonal T25


Marco practicable

Instalación pivote inferior marco





2. Girar hacia el perfil para que la placa base se enganche detrás de él.




3. Empuje la placa base sobre el perfil para que quede nivelada y apriete el tornillo preinstalado (1) Después apretar el tornillo, compruebe que el soporte está bien ajustado.

Apretar el tornillo (2).

Herramienta: llave hexagonal T20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm.





Nota!

No dejar espacio entre la placa base y el perfil (A).


4. Cierre el soporte.

Marco practicable




Nota!

Esta imagen muestra la instalación de la guía compás 735.



Instalación rennvío hoja, reenvío hoja acoplable / compás 735

1. Alinear las partes del pivote inferior.





- 2. Abra la hoja y gire el soporte hacia el perfil para que la placa base se enganche detrás de él..
- 3. Empuje la placa base sobre el perfil para que quede nivelada y apriete el tornillo preinstalado (1) Después apretar el tornillo, compruebe que el soporte está bien ajustado.

Apretar el tornillo (2).

Herramienta: llave hexagonal T20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm.








Nota!

No dejar espacio entre la placa base y el perfil (A).

4. Cierre la guía compás.

Marco practicable




Instalación cierre oculto

- 1. Girar la pieza de cierre oculto en la ranura.
- 2. Apretar la pieza de cierre oculto con los pasadores roscados preinstalados.


Herramienta: llave hexagonal T10

Marco practicable




Conexión pivote inferior marco a ángulo bisagra hoja.

1. Mover el pivote inferior y compás a la posición inicial (= posición hoja cerrada).




2. Poner la maneta en posición practicable.



- 3. con la hoja ligeramente hacia adentro, guíela al marco hacia abajo hasta que se asiente en el pivote inferior de marco.
- 4. Asegurar la hoja para evitar que se caiga.
- 5. Abrir la hoja aprox. 10°.

Ensamblaje hoja y marco practicable



Montaje reenvío hoja, acoplable


A

ADVERTENCIA!


Peligro en caso de instalación prohibida!

La combinación de falso compás y reenvío de bisagra puede llevar a situaciones peligrosas o incluso causar la caída de la hoja.

Solo instale el falso compás acoplable con el reenvío de bisagra acoplable.



- 1. Conectar el pivote a la bisagra de esquina (ver pág. 81).
- 2. Abrir el falso compás acoplable y guiarlo a la hoja a través del reenvío de bisagra acoplable.
- 3. Guiar el pasador giratorio en el reenvío de bisagra.



4. Bloquee la conexión girando la leva 180º.

Herramienta: llave hexagonal T10




ADVERTENCIA!

Peligro en caso de instalación prohibida!


Olvidarse una conexión puede llevar a situaciones peligrosas o incluso causar la caída de la hoja.

Bloqueo girando la leva 180°.

Ensamblaje hoja y marco practicable



5. Vista desde arriba, después del bloqueo.



Montaje reenvío hoja




ADVERTENCIA!

Peligro en caso de instalación prohibida!


La combinación de falso compás y reenvío de bisagra puede llevar a situaciones peligrosas o incluso causar la caída de la hoja.

Solo instale el falso compás acoplable con el reenvío de bisagra acoplable.



- 1. Conectar el pivote a la bisagra de esquina (ver pág. 81).
- 2. Abrir el falso compás y guiarlo a la hoja a través del reenvío de bisagra (A).
- 3. Inserte la leva excéntrica en la ranura de la hoja (B).
- 4. Guiar el pasador giratorio en el reenvío de bisagra (C).

Ensamblaje hoja y marco practicable



5. Bloquee la conexión girando la leva 180º.

Herramienta: llave hexagonal 4




ADVERTENCIA!

Peligro en caso de instalación prohibida!


Olvidarse una conexión puede llevar a situaciones peligrosas o incluso causar la caída de la hoja.

Bloqueo girando la leva 180°.



6. Vista desde arriba, después del bloqueo.

Ensamblaje hoja y marco practicable




Montaje compás 735

1. Maneta en posición abatible y hoja abierta aprox.10º


A = Montar el compás en la ranura en la guía del compás (ver "montaje correcto").

B = Montar la pestaña en el orificio de la guía del compás




Montaje correcto

No queda ningún resalte entre el compás y la guía de compás..



Montaje incorrecto

Resalte entre el compás y la guía de compás, no admisible.





2. Atornille el manguito (1) con el tornillo (2).


Herramienta: llave hexagonal T25

Dimensiones y posicionamiento Practicable - 150 kg










Regulación lateral practicable




Bisagra inferior

- 1. Abrir la hoja 90°.
- 2. Regulación lateral -1 mm / +2 mm con llave hexagonal de 4.




Nota!

Control de la regulación lateral a través del eje en la pieza de ajuste.



Falso compás y compás 735

- 1. Abrir la hoja 90°.
- 2. Regulación lateral ±2 mm con llave hexagonal de 4.






PELIGRO!

Proceder con precaución antes de desmontar la hoja.

El espacio debe ser inferior a 5.5 mm.


Regulación en altura practicable



Regulación en altura

- 1. Abrir la hoja 90°.
- 2. Regulación en altura -0.5 mm / +2.0 mm mediante el tornillo en la pieza de ajuste usando llave hexagonal de 4.


Compresión de juntas practicable



Bisagra 80 kg

- 1. Colocar la hoja en posición abierta.
- 2. Compresión de juntas ± 0.8 mm usando llave hexagonal de 4.

Compresión de juntas



Cerraderos

Regulación de la compresión de la junta usando llave hexagonal de 4.

[A]. La compresión de la junta se puede aumentar o reducir.

[B]. La compresión de la junta solo se puede aumentar.

[C]. La compresión de la junta solo se puede reducir.

Abatible



Visión general

Montaje general y despiece

100 kg P. 94



Instalación

Hoja

Instalación falsa bisagra	P.	96
Instalación pieza sujeción compás abatible	P.	96
Instalación maneta pala	P.	97

Marco

Instalación cierre oculto	P.	98
Instalación compás abatible	P.	98
Instalación bisagra	P.	98

Unión de hoja y marco

Montaje reenvío hoja	P. 9	98
Conexión compás abatible	P. 10	00



Montaje

Planos instalación

Dimensiones de despiece y posicionamiento 100 kg

P. 102




Ajustes

Compresión de juntas

Cerraderos P. 103

Montaje general y despiece Abatible 100 kg



Montaje general y despiece Abatible 100 kg

Rango de aplicación

Básico			
Cierre p	oractica	ble	
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia
	1	Kit abatible 130 kg	X6150056
(1)	2		
(2)	2		
(5)	2		
(6)	2		

Alternativa maneta de cuadradillo				
Posición	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(13)	1	Maneta	T960001	
(15)	1	Conexión maneta de cuadradillo	X6170037	
(12)	2	Tornillos fijación maneta	* incl.con maneta	


Compo	Componentes adicionales cierre			
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(50)		Limitador movimiento manilla practicable	X6170042	

Compá	Compás				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia		
(19)	2	Falso compás izquierdo Unicity HI	X6150060		
		Falso compás derecho Unicity HI	X6150061		
		Falso compás izquierdo Optica/ECo65	X6150051		
		Falso compás derecho Optica/ECo65	X6150050		
(20)	2	Base falso compás	X6150053		

Maneta	y arras	tre	
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia
(11)	1	Maneta pala	TFL6057
	1	Arrastre pract/OB maneta pala	X6170051
(8)	1		
(10)	1		
(9)	2		

Opcional				
Partes	Partes adicionales, según dimensiones			
Posic.	Po(s)	Denominación	Referencia	
(5)	1	Cerradero	X6170041	
(6)	1	Bulón cierre	X6120190	
	1-3	Set cierre oculto marco/ hoja	X6120191	
(70)				
(71)				

Hoja abatible




Instalación falsa bisagra

- 1. Girar la pieza de cierre oculto en la ranura.
- 2. Apretar la pieza de cierre oculto con los pasadores roscados preinstalados.

Herramienta: llave hexagonal T10

Par de apriete: máx. 2.5 Nm.



Instalación pieza de sujeción compás abatible

1. Insertar la pieza de sujeción compás abatible en la ranura de la hoja en el lado bisagra.



Nota!


Prestar atención a la dirección de colocación de la pieza. La flecha (A) debe apuntar a la aleta de hoja.

2. Atornillar la pieza de sujeción compás con los 2 tornillos preinstalados (B).

Después de apretar el tornillo, comprobar que la pieza está bien ajustada.

Herramienta: llave hexagonal T10


Par de apriete: 2 - 2.5 Nm.




Instalación bisagra

1. Insertar el falso compás en la ranura de herraje en la parte superior. Fijat el falso compás en su posición (como se muestra en el dibujo) con los dos tornillos.

Herramienta: llave hexagonal T10




Hoja abatible



Instalación maneta de pala

Realizar el bloqueo de la amaneta utilizando el limitador de movimiento de manilla practicable en la ranura de la pletina CR2.




1. Realizar una ranura en la pletina, antes de su instalación, como se muestra en la imagen (A).



Nota!

X= Posición libre (recomendado: 60 mm)



2. Taladrar la hoja con la posición de la maneta a 90° (B) para colocar el limitador de movimiento de manilla con tornillo (C).


Taladros:

1 x ø 3.5 mm, como mínimo 4 mm de profundidad.

3. Fijar el limitador de movimiento de manilla (1) con el tornillo (2).

Herramienta: llave hexagonal T25

Marco abatible




Instalación cierre oculto

- 1. Girara la pieza de cierre oculto en la ranura.
- 2. Apretar la pieza de cierre oculto con los pasadores roscados preinstalados.

Herramienta: llave hexagonal T10

Par de apriete: máx. 2.5 Nm.




Instalación compás abatible

- 1. Girar el compás abatible en el marco en la posición específica (ver dibujo).
- 2. Atornillar el compás abatible con los 2 toenillos preinstalados.


Herramienta: llave hexagonal T10

Par de apriete: máx. 2.5 Nm.




Instalación bisagra

1. Alinear las partes del pivote bisagra (ver imagen).



2. Abra la hoja y gire el soporte hacia el perfil para que la placa base se enganche detrás de él.

Marco abatible




3. Abra la hoja y gire el soporte hacia el perfil para que la placa base se enganche detrás de él.

Apretar el tornillo (2).

Herramienta: llave hexagonal T20

Par de apriete: máx. 5.5 Nm.






Nota!

No dejar espacio entre la placa base y el perfil (A).

4. Cierre el compás bisagra.

Ensamble hoja y marco



Montaje reenvío hoja




ADVERTENCIA!


Peligro en caso de instalación prohibida!

La combinación de falso compás y reenvío de bisagra puede llevar a situaciones peligrosas o incluso causar la caída de la hoja.

Solo instale el falso compás con el reenvío de bisagra acoplable.



- 1. Abrir el falso compás y guiarlo a la hoja a través del reenvío de bisagra (A).
- 2. inserte la leva excéntrica en la ranura de la hoja (B).
- 3. Guiar el pasador giratorio en el reenvío de bisagra (C).



4. Bloquee la conexión girando la leva 180º.

Herramienta: llave hexagonal 4




ADVERTENCIA!

Peligro en caso de instalación prohibida!


Olvidarse una conexión puede llevar a situaciones peligrosas o incluso causar la caída de la hoja.

Bloqueo girando la leva 180º.

Ensamble hoja y marco



5. Vista desde arriba, después del bloqueo.




Conexión compás abatible

1. En la posición abatible, guiar la base del compás al centro de la pieza de fijación del compás (1) (A).



Nota!

Asegurar la hoja para evitar que se caiga.



2. Insertar el perno del compás en la pieza de fijación compás y cerrar la hoja.




Nota!


El desmontaje se realiza en orden inverso.

FCHNA

Abatible - 100 kg



Compresión de juntas



Cerraderos

Regulación de la compresión de la junta usando llave hexagonal de 4.

[A]. La compresión de la junta se puede aumentar o reducir.

[B]. La compresión de la junta solo se puede aumentar.

[C]. La compresión de la junta solo se puede reducir.

Montaje general y despiece Pasadores segunda hoja

Aplicaciones


Montaje general y despiece	
Pasador segunda hoja, superpuesto	P. 105
Pasador segunda hoja, guiado en ranura ECO65	P. 107
Pasador segunda hoja, guiado en ranura Optica, UNNO Th, UNNO	P. 108
Montaje	
Mecanizados	
Pasador segunda hoja, superpuesto	P. 109
Pasador segunda hoja, guiado en ranura	P. 111
Dimensiones y posicionamiento	
Pasador segunda hoja, superpuesto	P. 112
Pasador segunda hoja, guiado en ranura	P. 113
Accesorios	
Microventilación	P. 114
Kit peso 100-150 kg	P. 115
Desmontaie	P 117

TECHNA


Pasador segunda hoja, superpuesto

Rango de aplicación

Ancho de hoja SW




	Básico			
Pasado	r segur	nda hoja, superpuesto		
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
		Conjunto pasador Unicity HI (para OB-BO) Optica/Eco65	X6120195	
(1)	1	•		
(2)	1			
(3)	1			
(4)	2			




Montaje general y despiece Pasador segunda hoja, superpuesto

Rango de aplicación

Ancho de hoja SW




	Básico			
Pasado	r segur	nda hoja, superpuesto		
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
		Conjunto pasador		
		Unicity HI		
		(para practicable)		
(1)	2	Cierre semifijo	TFJ6065	
(2)	2	Cerradero pasador	TFJ6066	
(3)	1	Resbalón	X6170049	




Montaje general y despiece Pasador segunda hoja, guiado en ranura

Rango de aplicación

Ancho de hoja **SW**



Básico			
Pasador segunda hoja, guiado en ranura - ECO65			
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia
(5)	1	Puntal pasador superior	X6120199
(3)	1	Puntal pasador inferior	X6120200
(1)	2	Cerradero pasador	X6120202
(6)	2	Pasador sin terminales	X6120198
(2)	1	Resbalón	X6170049




Aplicaciones


Montaje general y despiece Pasador segunda hoja, guiado en ranura

Rango de aplicación


Ancho de hoja SW



Básico				
Pasador segunda hoja, guiado en ranura - OPTICA, UNNO Th, UNNO				
Posic.	Pc(s)	Denominación	Referencia	
(5)	1	Puntal pasador superior	X6120216	
(3)	1	Puntal pasador inferior	X6120217	
(1)	2	Cerradero pasador	X6120218	
(6)	2	Pasador sin terminales	X6120219	
(2)	1	Resbalón	X6170049	




Mecanizados - Pasador segunda hoja, superpuesto



- 1. Perforar el agujero:
- 4 x Ø 3 mm
- [A] 14 mm (12 13.9 mm según perfil)
- [B] Min. 3 mm, máx 4.2 mm


Mecanizados - Pasador segunda hoja, superpuesto




- 1. Insertar el pasador a ras en el perfil de hoja.
- 2. Atornillar el pasador en su lugar.

Herramienta: llave hexagonal de 4.

Instalación pasador segunda hoja, guiado en ranura



1. Conectar el accionamiento del pasador a los componentes e insertar en el perfil de hoja.




2. Fijar el accionamiento del pasador.


Herramienta: llave hexagonal de 2.5

Dimensiones y posicionamiento Pasador segunda hoja, superpuesto

Generalmente en todos los puntos de acoplamiento, a menos que se indique lo contrario.








Mindestabmessungen				
-	ST-K			
FH min Aufsatzgetriebe	720			
GH min Aufsatzgetriebe	340			
_				
FH min Einlassgetriebe	770			
GH min Finlassnetriehe	385			


Dimensiones y posicionamiento Pasador segunda hoja, guiado en ranura




Mindestabmessungen			
		-	ST-R
FH	min	Aufsatzgetriebe Aufsatzgetriebe	725
GH	min	Aufsatzgetriebe	380
		-	
FH	min	Einlassgetriebe	770
GH	min	Einlassgetriebe	360

Accesorios

Microventilación Kit peso 100-150 kg




Microventilación				
Posic.	Po(s)	Denominación	Referencia	
		Microventilación	X6120203	
(1)	1			
(2)	2			
(3)	1			
(4)	2			




Kit peso 100-150 kg					
Posic.	Po(s)	Denominación		Referencia	
		Kit peso 100-150 kg	L	X6170047	
			R	X6170045	
(1)	1				
(2)	2				
(3)	1				

TECHNA

Kit peso 100-150 kg





Instalación



Nota!

Hoja instalada con kit (peso de hoja 80 kg-180 kg).

No usar el kit de peso con hoja de peso ≤ 80 kg.

1. Inserta el kit peso en la ranura de la hoja como se muestra en el dibujo y atornillar los 4 pasadores roscados preinstalados (A).

Herramienta: llave hexagonal T10

Par de apriete: ≥ 2.5 Nm.


- 2. Colocar el kit peso en la bisagra inferior sin dejat hueco (B).
- 3. Atornillar peso con los 2 pasadores roscados preinstalados (C).

Herramienta: llave hexagonal T10

Par de apriete: ≥ 2.5 Nm.


Accesorios

Kit peso 100-150 kg



- 3. Colocar la varilladel kit peso en la pieza inferior instalada con la bisagra inferior (D).
- 4. Usar el tornillo de regulación (1) para bajar la varilla en el sentido de las agujas del reloj, hasta que esté firmemente ajustado en el hueco de la pieza inferior .

Herramienta: llave hexagonal (con cabeza esférica) tamaño 4




5. Ajustar el pre-tensado del kit peso. Para hacerlo, usar llave hexagonal 4 mm en posición hoja abierta (90°). Ajustar el tornillo de regulación de tal manera que el agujero circular contenga juntos los círculos parciales rojo y plata.



Nota!

Solo ajustar el kit peso después de instalar las ventanas en obra. Si el kit peso se regula antes de instalar la ventana en obra, esta debe ser transportada en vertical y con el acristalamiento colocado.

Maneta cierre empotrado, Kit peso 100-150 kg




Maneta

- 1. Mover la maneta a la posición abierto (posición abatible para BO)
- 2. Levantar el escudo y girarlo 90º (A).
- 3. Retirar los dos tornillos (B).

Herramienta: destornillador Phillips PH2

4. Retirar la maneta.




Cremona encastrada

1. Empujar las levas de sujeción de la cremona encastrada y girar en sentido antihorario (C).

Herramienta: destornillados punta plana 8 x 1.2 mm

2. Retirar la cremona encastrada tirando del lado.




Kit peso 100-150 kg

1. Usar el tornillo de regulación (1) para desenroscar la varilla del kit peso.

Herramienta: llave hexagonal (con cabeza esférica) tamaño 4


2. Descolgar la hoja.

Compás 500





Compás 500

- 1. Colocar la maneta en posición abatible.
- 2. Abrir la hoja aprox. 10°.
- 3. Asegurar la hoja para evitar su caída.
- 4. Empujar el dispositivo. Mover la maneta a la posición practicable (en circunstancias normales, esto constituye una operación incorrecta del herraje, pero es un paso necesario en este caso).
- 5. Levantar el brazo del compás hacia arriba, fuera de su apoyo.




6. Empujar la hoja hacia el lado bisagra para levantar el brazo del compás del soporte.







7. Desenganchar el brazo y subir la hoja hacia arriba, paralela al marco hasta que el pivote inferior esté libre. Luego sacar con cuidado la hoja del marco.

Compás 735






- 1. Colocar la maneta en posición abatible.
- 2. Abrir la hoja aprox. 10°.
- 3. Asegurar la hoja para evitar su caída.
- 4. Empujar el dispositivo. Mover la maneta a la posición practicable (en circunstancias normales, esto constituye una operación incorrecta del herraje, pero es un paso necesario en este caso).
- 5. Levantar el clip con un destornillador y empujar el soporte del brazo hacia abajo.




6. Empujar la hoja hacia el lado bisagra para levantar el brazo del compás del soporte.




7. Desenganchar el brazo y subir la hoja hacia arriba, paralela al marco hasta que el pivote inferior esté libre. Luego sacar con cuidado la hoja del marco.

Segunda hoja




Segunda hoja

- 1. Abrir la hoja y evitar que se balancee.
- 2. Mover el pasador de seunda hoja a posición abierta.
- 3. Abrir la segunda hoja aprox. 30°-50°
- 4. Mover el pasador de segunda hoja a posición cerrado.
- 5. Asegurar la hoja para evitar que se caiga.
- 6. Deslizar el lado plano de un destornillador debajo del compás, al lado de la leva (1).




- 7. Girar el destornillador para sacar las levas (1) y (2) de su posición.
- 8. Empujar la hoja hacia el lado bisagra (A).



- 9. Sacar la leva (3) de su posición.
- 10. Cerrar la segunda hoja. Antes de hacerlo mover el pasador de segunda hoja a la posición abierta.

Segunda hoja



11. Inclinar la segunda hoja, deslizada hacia adentro y guiarla cuidadosamente hacia arriba fuera del marco.



